



**CHEVETTE, CHEVY, MARAJÓ**

<p><b>SK 2124</b></p>  <p>Porca da manga de eixo Chevette</p>	<p><b>SK 374</b></p>  <p>Coifa da caixa de direção Chevette <b>73/95</b> 7.334.252</p>	<p><b>SK 1301</b></p>  <p>Borracha da caixa de direção <b>esquerda</b> Chevette (<b>todos</b>) 2.865.565</p>	<p><b>SK 1300</b></p>  <p>Borracha da caixa de direção <b>direita</b> Chevette (<b>todos</b>) 8.984.774</p>	<p><b>SK 1312</b></p>  <p>Bucha da caixa de direção Chevette 9.304.373</p>	<p><b>SK 1165</b></p>  <p>Bucha vedante da bomba reserv. gasolina Chevette 305.955.465.1</p>
<p><b>SK 375</b></p>  <p>Tampa do enchimento do óleo Chevette (<b>todos</b>) 8.966.781</p>	<p><b>SK 370</b></p>  <p>Calço inferior da mola <b>dianteira</b> Chevette 8.967.881</p>	<p><b>SK 364</b></p>  <p>Calço <b>superior</b> da mola <b>traseira</b> Chevette 9.277.706</p>	<p><b>SK 365</b></p>  <p>Calço <b>inferior</b> da mola <b>traseira</b> Chevette 8.937.167</p>	<p><b>SK 379</b></p>  <p>Bucha da barra estabilizadora suspensão dianteira Chevette 9.280.258</p>	<p><b>SK 1331</b></p>  <p>Kit barra estabilizadora dianteira Chevette, Chevy, Marajó 09.280.258</p>
<p><b>SK 372</b></p>  <p>Bieleta dianteira Chevette, Chevy, Marajó 11.053.833K</p>	<p><b>SK 2030</b></p>  <p>Kit da alavanca do câmbio Chevette 94.632.871</p>	<p><b>SK 2029</b></p>  <p>Kit da alavanca do câmbio Chevette <b>após 73</b> 9.298.091</p>	<p><b>SK 4257</b></p>  <p>Reparo de roda com calota dianteira Chevette 6.696.899</p>	<p><b>SK 361</b></p>  <p>Batente da bandeja inferior Chevette <b>73/95</b> 9.277.395</p>	<p><b>SK 1323</b></p>  <p>Bucha inferior do amortecedor <b>dianteiro</b> Chevette 3.451.636</p>
<p><b>SK 1378</b></p>  <p>Bucha <b>inferior</b> do amortecedor <b>traseiro</b> Chevette 93.249.881</p>	<p><b>SK 1347</b></p>  <p>Bucha <b>superior</b> do amortecedor dianteiro e traseiro Chevette (<b>fêmea</b>) 8.982.737</p>	<p><b>SK 326</b></p>  <p>Bucha <b>superior</b> do amortecedor dianteiro e traseiro Chevette (<b>macho</b>) 8.982.738</p>	<p><b>SK 2666</b></p>  <p>Borracha inferior do amortecedor <b>traseiro</b> Chevette, Chevy, Marajó 80/94 6.666.578</p>	<p><b>SK 306</b></p>  <p>Bucha da bandeja inferior da suspensão <b>dianteira</b> Chevette 8.984.285</p>	<p><b>SK 307</b></p>  <p>Bucha <b>traseira</b> bandeja superior Chevette 8.982.376</p>
<p><b>SK 308</b></p>  <p>Bucha <b>dianteira</b> bandeja superior Chevette 8.982.375</p>	<p><b>SK 317</b></p>  <p>Bucha <b>traseira</b> do braço traseiro Chevette 8.952.179</p>	<p><b>SK 318</b></p>  <p>Bucha dianteira do braço <b>traseiro</b> Chevette 2.888.701</p>	<p><b>SK 1379</b></p>  <p>Capa do rolamento do cardan Chevette 9.277.641</p>	<p><b>SK 3631</b></p>  <p>Capa do cardan <b>com rolamento</b> Chevette 74-80 9.277.642</p>	<p><b>SK 3632</b></p>  <p>Capa do cardan <b>com rolamento</b> Chevette após 81 362.005 / 908.212</p>
<p><b>SK 328</b></p>  <p>Coxim <b>dianteiro</b> do motor Chevette 7.334.861/2</p>	<p><b>SK 339</b></p>  <p>Coxim do câmbio Chevette <b>73/95</b> 8.977.805</p>	<p><b>SK 1327</b></p>  <p>Coxim duplo do eixo <b>traseiro</b> Chevette 80/95 90.000.720</p>	<p><b>SK 343</b></p>  <p>Coxim lateral da transmissão Chevette <b>73/80</b> 8.937.884</p>	<p><b>SK 1565</b></p>  <p>Bucha algaema suspensão traseira Chevette 90343305</p>	<p><b>SK 1612</b></p>  <p>Bucha do suporte do alternador Chevette 8.950.359</p>



**CHEVETTE, CHEVY, MARAJÓ**

**SK 2584**



Coxim lateral do radiador  
Chevette **73/94**  
2.865.652

**SK 352**



Coxim de apoio inferior do radiador  
Chevette **73/94**  
2.865.651